

Déviations 34/2025

Un aperçu des déviations du **18 août 2025** au **24 août 2025** pendant cette période le système préférentiel d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon permanente notamment en raison d'un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L.

Les changements de piste ont pour objectif principal d'assurer la sécurité du trafic aérien afin que les avions décollent et atterrissent face au vent.

Date	Jour	PRS	Déviation	Période	Raison déviation
		A/D	A/D		
18/08/2025	LUN	19/19	01/01	0000-0600	Conditions météorologiques à
					l'aéroport.
		25/25R	01/01	0600-1601	Suite.
			07L/07L	1601-2300	Conditions météorologiques/vent.
		25/19,25R	07L/07L	2300-0000	Vent à 500 pieds 060° 18kts.
19/08/2025	MAR	25/19,25R	07L/07L	0000-0434	Vent à 1.000 pieds 070° 18kts.
		25/25R	25R/19,25R	0600-0733	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			07L/07L	0733-1538	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			01/01	1538-2300	Vent 030° 2-13kts.
		25/19,25R	01/01	2300-2320	Conditions météorologiques à
					l'aéroport.
			01/01,07L	2320-0000	Conditions météorologiques/vent.
20/08/2025	MER	25/19,25R	01/01,07L	0000-0600	Suite.
		25/25R	01/01,07L	0600-0601	Conditions météorologiques/vent.
			01/01	0601-2300	Conditions météorologiques/vent.
		25/19,25R	01/01	2300-0000	Conditions météorologiques/vent.
21/08/2025	JEU	25/19,25R	01/01	0000-0600	Conditions météorologiques/vent.
		25/25R	01/01	0600-2158	Vent 360°-020° 3-10kts en
					augmentation. Vent à 1.000 pieds 010°
					14kts. Prévision à 1.000 pieds 030°-
					040° 15-20kts.
			25R/25R	2158-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
		25/19,25R	25R/25R	2300-0000	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
22/08/2025	VEN	25/19,25R	25R/25R	0000-0218	Météo prévoit la piste 19 hors limites.
		25/25R	25R/19,25R	0600-1323	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/25R	1323-2015	Vent 340° 2-9kts en augmentation.
			25R/19,25R	2015-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
23/08/2025	SAM	25/25R	25R/19,25R	0600-1130	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/25R	1130-1600	Vent 360° 2-10kts.
		25/19,25R	25R/25R	1600-2108	Vent 340° 3-13kts.
		25L/25L	25R/25R	2300-0000	Travaux de rénovation piste 25L/07R.



Date	Jour	PRS	Déviation	Période	Raison déviation
		A/D	A/D		
24/08/2025	DIM	25L/25L	25R/25R	0000-0600	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
		25/19,25R	25R/25R	1400-1442	Conditions météorologiques à l'aéroport.
			01/01	1442-1600	Suite.
		25/25R	01/01	1600-1935	Conditions météorologiques et travaux de rénovation piste 25L/07R
			25R/25R	1935-2100	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/19,25R	2100-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
		19/19	25R/25R	2300-2330	Trop de vent arrière pour les atterrissages piste 19.
			19/19	2330-0000	Léger vent arrière (vent latéral) sur la piste 19, vent prévu de tourner vers le sud-est dans les prochaines heures; vent arrière trop fort pour utiliser la piste 25R en configuration piste unique.

airportmediation

Renseignements fournis à titre indicatif sans aucune reconnaissance préjudiciable

Sans aucune reconnaissance préjudiciable

Ce document ne peut en accur cas etre patie, travitorne,
utilité dans un autro cadre que poer l'information actuales
de sen calinalaissans une activitation du Sinneumerent Héféral
gene l'Admont du Sinneumerent Héféral
gene l'Admont de Bruselles Nelsonal.

Deze inlichtingen worden u
verstrekt onder alle voorbehoud

Lit document is voor personellij getruik en mag in gere onkel goest
voorpeal, gewijnigt nach pspulitiesent worden en refer nie uitderwicht interentiering van de l'enflustablement en ce fréderiente Regering
unor de l'enthouem frussel-Nelsonal.



