

## Deviaties 30/2025

Hierbij een overzicht van de deviaties van **21 juli 2025** tot en met **27 juli 2025**, tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

| Datum      |     | PBG       | Deviatie   | Periode   | Reden deviatie                                                                                  |
|------------|-----|-----------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |     | L/O       | L/O        |           |                                                                                                 |
| 21/07/2025 | MAA | 19/19     | 25R/19,25R | 0000-0600 | Baan 19 gesloten voor landingen.                                                                |
|            |     | 25/25R    | 25R/19,25R | 0600-2300 | Renovatiewerken baan 07R/25L - Fase 2                                                           |
| 22/07/2025 | DIN | 25/25R    | 25R/19,25R | 0600-2300 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
| 23/07/2025 | WOE | 25/25R    | 25R/19,25R | 0600-1555 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
|            |     |           | 25R/25R    | 1555-2046 | Wind 320° 14kts max, niet mogelijk baan 19 te gebruiken voor vertrekken.                        |
|            |     |           | 25R/19,25R | 2046-2300 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
| 24/07/2025 | DON | 25/25R    | 25R/19,25R | 0600-1523 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
|            |     |           | 25R/25R    | 1523-1817 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
|            |     |           | 25R/19,25R | 1817-2043 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
|            |     |           | 25R/25R    | 2043-2115 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
|            |     |           | 25R/19,25R | 2115-2300 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
| 25/07/2025 | VRJ | 25/25R    | 25R/19,25R | 0600-1207 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
|            |     | 25/25R    | 25R/25R    | 1207-2132 | Renovatiewerken baan 07R/25L en wind 340° 3-12kts.                                              |
|            |     | 25R/25R   | 25R/19,25R | 2132-2300 | Renovatiewerken baan 07R/25L en wind binnen limieten voor gebruik baan 19 voor de opstijgingen. |
| 26/07/2025 | ZAT | 25R/25R   | 25R/19,25R | 0600-1600 | Renovatiewerken baan 07R/25L                                                                    |
|            |     | 25/19,25R | 25R/25R    | 1909-2300 | Renovatiewerken baan 07R/25L-PHASE 2                                                            |
|            |     | 25L/25L   | 25R/25R    | 2300-2400 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
| 27/07/2025 | ZON | 25L/25L   | 25R/25R    | 0000-0600 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |
|            |     | 25/19,25R | 25R/25R    | 1117-1226 | Passage van een storm, wind 340° 14kts rukwind 18kts.                                           |
|            |     |           | 25R/25R    | 1247-1600 | Meteorologische condities op de luchthaven.                                                     |
|            |     | 25/25R    | 25R/19,25R | 1600-2300 | Onbeschikbaarheid baan of taxiway.                                                              |

### Renseignements fournis à titre indicatif sans aucune reconnaissance préjudiciable

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National.

### Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

