

Deviaties 34/2025

Hierbij een overzicht van de deviaties van **18 augustus 2025** tot en met **24 augustus 2025**, tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
18/08/2025	MAA	19/19	01/01	0000-0600	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/25R	01/01	0600-1601	Vervolg.
			07L/07L	1601-2300	Meteorologisch / wind
		25/19,25R	07L/07L	2300-2400	Wind op 500 voet, 060° 18kts.
19/08/2025	DIN	25/19,25R	07L/07L	0000-0434	Wind op 1000 voet, 070° 20kts.
		25/25R	25R/19,25R	0600-0733	Onbeschikbaarheid baan of taxiway.
			07L/07L	0733-1538	Renovatiewerken baan 25L.
			01/01	1538-2300	Wind 030° 2-13kts.
		25/19,25R	01/01	2300-2320	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/19,25R	01/01,07L	2320-2400	Meteorologisch / wind.
20/08/2025	WOE	25/19,25R	01/01,07L	0000-0600	Vervolg.
		25/25R	01/01,07L	0600-0601	Meteorologisch / wind.
			01/01	0601-2300	Meteorologisch / wind.
		25/19,25R	01/01	2300-2400	Meteorologisch / wind.
21/08/2025	DON	25/19,25R	01/01	0000-0600	Meteorologisch / wind.
		25/25R	01/01	0600-2158	Wind 360°-020°, 3-10kts toenemend; Op 1000 voet 010° 14kts; vooruitzicht op 1000 voet: 030°-040° 15-20kts.
			25R/25R	2158-2300	Renovatiewerken baan 07R/25L.
		25/19,25R	25R/25R	2300-2400	Onbeschikbaarheid baan of taxiway.
22/08/2025	VRIJ	25/19,25R	25R/25R	0000-0218	Meteo voorziet baan 19 buiten limieten.
		25/25R	25R/19,25R	0600-1323	Renovatiewerken baan 07R/25L.
			25R/25R	1323-2015	Wind 340° 2-9kts toenemend.
			25R/19,25R	2015-2300	Renovatiewerken baan 07R/25L.
23/08/2025	ZAT	25/25R	25R/19,25R	0600-1130	Renovatiewerken baan 07R/25L.
			25R/25R	1130-1600	Wind 360° 2-10kts.
			25R/19,25R	1600-2108	Wind 340° 3-13kts.
		25L/25L	25R/25R	2300-2400	Renovatiewerken baan 07R/25L.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
24/08/2025	ZON	25L/25L	25R/25R	0000-0600	Onbeschikbaarheid baan of taxiway.
		25/19,25R	25R/25R	1400-1442	Meteorologische condities op de luchthaven.
			01/01	1442-1600	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/25R	01/01	1600-1935	Meteo en renovatiewerken baan 25L/07R.
			25R/25R	1935-2100	Renovatiewerken baan 07R/25L.
			25R/19,25R	2100-2300	Renovatiewerken baan 07R/25L.
		19/19	25R/25R	2300-2330	Teveel rugwind voor landingen op baan 19.
			19/19	2330-2400	Lichte rugwind (zijwind) op baan 19, wind voorzien naar het zuidoosten te draaien de komende uren; teveel rugwind om baan 25R te gebruiken in single runway.

Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transmis,
utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive
de son destinataire sans une autorisation expresse
du Service de Médiation du Gouvernement fédéral
pour l'aéroport de Bruxelles-National.

Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval
verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden onder de valse naam of
toewijzing van de Ombudsdienst van de Federale Regering
voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

