

Déviations 41/2022

Un aperçu des déviations du **10 octobre 2022** au **16 octobre 2022** pendant cette période le système préférentiel d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon permanente notamment en raison d'un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L.

Les changements de piste ont pour objectif principal d'assurer la sécurité du trafic aérien afin que les avions décollent et atterrissent face au vent.

Date	Jour	PRS	Déviations	Période	Raison déviation
		A/D	A/D		
11/10/2022	MAR	25/25R	25R/25R	1101-1143	Maintenance planifiée des équipements aéroportuaires et/ou ATC.
			07L/07R	1345-1828	Conditions météorologiques à l'aéroport.
12/10/2022	MER	25/19,25R	25R/25R	2300-0000	La piste ou taxiway est indisponible (Notam 3659/22 et 3660/22).
13/10/2022	JEU	25/19,25R	25R/25R	0000-0144	Suite.
14/10/2022	VEN	25/25R	25R/25R	1252-1327	ILS RWY 25L en maintenance suite à la préparation de la calibration.
15/10/2022	SAM	25/25R	25R/25R	1230-1600	Vol de calibration ILS RWY 25L ; ILS RWY 25L en maintenance à partir de 12h30.
		25/19,25R	25R/25R	1600-1635	Suite.
			25R/25R	1654-1706	Le vol de calibration revient de Liège (EBLG) pour deux approches supplémentaires.
			25/25R	1706-1752	La piste 19 est non-disponible.
16/10/2022	DIM	25/19,25R	25/25R	1011-1321	Vol de calibration sur la piste 01/19.
		25/25R	25R/25R	1600-1650	Vol de calibration ILS RWY 25L.
			19/19	2222-2300	Conditions météorologiques à l'aéroport.

