

## Déviations 25/2023

Un aperçu des déviations du **19 juin 2023** au **25 juin 2023** pendant cette période le système préférentiel d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon permanente notamment en raison d'un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L.

Les changements de piste ont pour objectif principal d'assurer la sécurité du trafic aérien afin que les avions décollent et atterrissent face au vent.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		A/D	A/D		
19/06/2023	MON	25/25R	25R/25R	0600-0757	La piste 25L est fermée
		25/25R	25R/19	0757-1028	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/25R,19	1028-1937	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/19	1937-2046	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/25R,19	2046-2300	La piste/taxiway est indisponible
20/06/2023	TUE	25/25R	25R/25R,19	0600-0800	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/19	0800-1002	La piste/taxiway est indisponible. Pic d'atterrissages
		25/25R	25R/25R,19	1002-1553	La piste/taxiway est indisponible. Pic de décollages
		25/25R	25R/25R,19	1553-2015	La piste 25L est fermée
		25/25R	25R/19	2015-2051	La piste/taxiway est indisponible. Pic d'atterrissages
		25/25R	25R/25R,19	2051-2300	La piste/taxiway est indisponible
21/06/2023	WED	25/25R	25R/25R,19	0600-0745	La piste 25L est fermée
		25/25R	25R/19	0745-0955	La piste 25L est fermée. Pic d'atterrissages
		25/25R	25R/25R,19	0955-1330	La piste 25L est fermée
		25/25R	25R/25R	1330-1537	La piste 25L et la piste 19 sont fermées
		25/25R	25R/25R,19	1537-1738	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/19	1738-2035	La piste/taxiway est indisponible. Pic d'atterrissages
		25/25R	25R/25R,19	2035-2123	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/25R	2123-2300	Conditions météorologiques à la piste 19, composante vent arrière 8,1 kts max
		25/19,25R	25R/25R	2300-2400	La piste/taxiway est indisponible
22/06/2023	THU	25/19,25R	25R/25R	0000-0600	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	01/07	0600-1207	Déviations du P.R.S. à 06h00 locales suite au vent en altitude autour de l'aéroport. Vent au sol 050° 9kts à 08h16 locales
		25/25R	01/01	1207-1913	La piste/taxiway est indisponible
		25/25R	25R/19	1913-2011	La piste 25L est fermée

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
		25/25R	25R/25R,19	2011-2300	La piste 25L est fermée
23/06/2023	FRI	25/25R	25R/25R	1155-2300	La piste 25L et la piste 19 sont fermées pour des travaux
24/06/2023	SAT	25/25R	25R/25R	1201-1600	La piste 25L et la piste 19 sont fermées pour des travaux
		25/19,25R	25R/25R	1600-2300	La piste/taxiway est indisponible
		25L/25L	25R/25R	2300-2400	La piste 25L est fermée
25/06/2023	SUN	25L/25L	25R/25R	0000-0600	La piste 25L est fermée
		25/19,25R	25/25R	0920-1200	La demande de trafic dépasse la capacité du P.R.S.
		25/19,25R	25R/25R	1200-1400	La piste 07R/25L est fermée pour des travaux
		25/19,25R	25R/25R	1400-1600	La piste 25L et la piste 19 sont fermées par B.A.C.
		25/25R	25R/25R	1600-2300	La piste 25L et la piste 19 sont fermées par B.A.C.
		19/19	25R/25R	2300-2400	La piste 25L et la piste 19 sont fermées par B.A.C.

