

Deviaties 32/2019

Hierbij een overzicht van de deviaties van **5 augustus** tot **11 augustus** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
10/08/2019	SAT	25/25R	25R/25R	1100-1600	Baan 25L onbeschikbaar (zie notam A2660/19).
		25/19,25R	25R/25R	1600-2300	Banen 25L en 19 onbeschikbaar (zie notam A2660/19 en notam A2661/19).
		25L/25L	25R/25R	2300-2302	Idem.
		25L/25L	25/25R	2302-2350	Capaciteit overschrijdt wat PRS kan bieden.
11/08/2019	SUN	25/19,25R	25/25R	0940-1131	Capaciteit overschrijdt wat PRS kan bieden.
		25/19,25R	25/25R	1310-1400	Capaciteit overschrijdt wat PRS kan bieden.

**Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National

**Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de luchthaven Brussel-Nationaal

