

## Déviations 33/2025

Un aperçu des déviations du **11 août 2025** au **17 août 2025** pendant cette période le système préférentiel d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon permanente notamment en raison d'un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L.

Les changements de piste ont pour objectif principal d'assurer la sécurité du trafic aérien afin que les avions décollent et atterrissent face au vent.

Data	Lour	PRS	Déviation	Période	Raison déviation
Date	Jour			renoue	Naison deviation
44/00/2025	11181	A/D	A/D	0000 0000	Conditions of the male since 2
11/08/2025	LUN	19/19	07L/07L	0000-0600	Conditions météorologiques à l'aéroport.
		25/25R	07L/07L	0600-2300	Vent en altitude dépassent 15kts de
		23/231	071/071	0000-2300	vent arrière.
		25/19,25R	07L/07L	2300-0000	Conditions météorologiques à
		23, 13,231	0,2,0,2	2300 0000	l'aéroport.
12/08/2025	MAR	25/19,25R	07L/07L	0000-0600	Suite.
		25/25R	07L/07L	0600-1957	Suite.
			25R/25R	1957-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
		25/19,25R	25R/25R	2300-0000	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
13/08/2025	MER	25/19,25R	25R/25R	0000-0530	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
		25/25R	25R/19,25R	0600-0800	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			19/25R	0800-0935	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/19,25R	0935-1230	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/25R	1230-2125	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/19,25R	2125-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
14/08/2025	JEU	25/25R	25R/19,25R	0600-0755	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			19/25R	0755-0921	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/19,25R	0921-1735	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/25R	1735-2201	Conditions météorologiques à
					l'aéroport.
			25R/19,25R	2201-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
15/08/2025	VEN	25/25R	25R/19,25R	0600-1202	Travaux de rénovation piste 25L/07R.
			25R/25R	1202-1327	Vent 360° 3-9kts.
			01/01	1327-2202	Vent 010°-030° 3-12kts.
			25R/25R	2202-2300	Travaux de rénovation piste 25L/07R +
					RWY19 hors limites vent arrière.
16/08/2025	SAM	25R/25R	01/01	0537-0600	Vent 020° 5-8kts max et prévu
					d'augmenter.
		25/25R	01/01	0600-1600	Conditions météorologiques à
		25/40 250	04/04	4600 2200	l'aéroport.
		25/19,25R	01/01	1600-2300	Suite.
17/00/2025	DINA	25L/25L	01/01	2300-0000	Suite.
17/08/2025	DIM	25L/25L	01/01	0000-0600	Conditions météorologiques à
		25/19,25R	01/01	0600-1600	l'aéroport. Suite.
		25/19,25R 25/25R	01/01	1600-2300	Suite.
		19/19		2300-0000	
		13/13	01/01	2300-0000	Suite.

airportmediation

Renseignements fournis à titre indicatif sans aucune reconnaissance préjudiciable. Ce document ne pout en aucun ca etre pointe, transpirme affect dans un autre cadre que pour l'information cedicave de sen dissimilairezais une autoritation ceptisse de sentes de Mabilitats de l'information reprisse de sentes de Mabilitats de l'information et l'étied

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud.

Dit doorvent is voor zenoonlijk gebruik en mag in geen enkel goell ensprakt, gewijdigt nach gepublissen worden zonder die eildrekkelijk tereformning van die Ontkodadenst van de referense Regaring.



