

Deviaties 27/2020

Hierbij een overzicht van de deviaties van **29 juni 2020** tot **5 juli 2020** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

*NOTA (**): ten gevolge van de COVID-19 en de operationele restricties is baan 25L/07R gesloten en vinden "single runway operaties" plaats op de banen 25R/07L en 01/19; van toepassing vanaf woensdag 18/03/2020 om 06u00 lokale tijd. Zie NOTAMS A1387/20 – A1846/20 en A1916/20.*

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
29/06/2020	MON	25/25R	25R/25R	0600-2300	Zie nota (**).
		25/19,25R	25R/19,25R	2300-2400	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
30/06/2020	TUE	25/19,25R	25R/19,25R	0000-0600	Vervolg.
		25/25R	25R/25R	0600-2300	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
		25/19,25R	25R/19,25R	2300-2400	Vervolg.
1/07/2020	WED	25/19,25R	25R/25R	0000-0600	Vervolg.
		25/25R	25R/25R	0600-1350	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
		25/25R	19/19	1350-1428	Baan 25R tijdelijk onbeschikbaar wegens incident.
		25/25R	25R/25R	1428-2300	Zie nota (**).
		25/19,25R	25R/19,25R	2300-2400	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
2/07/2020	THU	25/19,25R	25R/19,25R	0000-0600	Vervolg.
		25/25R	25R/25R	0600-2300	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
		25/19,25R	25R/19,25R	2300-2400	Vervolg.
3/07/2020	FRI	25/19,25R	25R/19,25R	0000-0600	Vervolg.
		25/25R	25R/25R	0600-2300	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
4/07/2020	SAT	25/25R	25R/25R	0600-1600	Zie nota (**).
		25/19,25R	25R/19,25R	1600-2300	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
		25L/25L	25R/25R	2300-2400	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
5/07/2020	SUN	25L/25L	25R/25R	0000-0600	Vervolg.
		25/19,25R	25R/25R	0600-0900	Maximale windlimiet voor gebruik baan 19 overschreden, wind 250° 18 kts max 25 kts.
		25/19,25R	25R/19,25R	0900-1000	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**).
		25/19,25R	25R/25R	1000-1600	Baan 19 onbeschikbaar.
		25/25R	25R/25R	1600-2300	Baan 25L/07R gesloten, zie NOTAM A1837/20 ; zie nota (**)
		19/19	25R/25R	2300-2400	Meteorologische condities rond de luchthaven en in de zone van landingen en/of opstijgingen; maximale windlimiet voor gebruik baan 19 overschreden, wind 250° 16 kts max 25 kts.

**Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles National

**Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de luchthaven Brussel Nationaal

