

## Deviaties 05/2025

Hierbij een overzicht van de deviaties van **27 januari 2025** tot en met **2 februari 2025**, tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
28/01/2025	DIN	25/25R	19/19	1400-1503	Baan 07L/25R gesloten voor onderhoudswerken
30/01/2025	DON	25/25R	01/07	0844-1140	Wind 030° 7-15kts; op hoogte wind 030° 19 kts.
		25/25R	25R/25R	2158-2211	Onderhoudswerken PAPI van baan 25L. (*) Precision Approach Path Indicator
2/02/2025	ZON	25/19,25R	25/25R	0949-1055	Verkeersaanvraag overschrijdt limieten geleverd door PRS.

**Renseignements fournis à titre indicatif  
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement, Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National.

**Deze inlichtingen worden u  
verstrekt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

