

Deviaties 37/2025

Hierbij een overzicht van de deviaties van **8 september 2025** tot en met **14 september 2025**, tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
9/09/2025	DIN	25/25R	25R/25R	1130-1205	Baan 07R/25L gesloten voor werken uitgezonderd bij voorafgaande toelatingsaanvraag van 15 minuten.
		25/25R	07R/07R	1654-2237	Wind 120° 10kts.
13/09/2025	ZAT	25/25R	19/19	1153-1600	Baan 07L/25R gesloten voor werken.
			19/19	1600-1730	Onbeschikbaarheid baan of taxiway.
			25L/25R	1730-2053	Windlimieten overschreden voor gebruik baan 19, passage van cumulonimbus onweerswolken ten zuiden van de luchthaven.



**Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transmis, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans autorisation expresse de l'ambassade de Belgique au Royaume-Uni, pour l'Aéroport de Bruxelles-Nationaal.

**Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gepubliceerd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

