

Deviaties 03/2022

Hierbij een overzicht van de deviaties van **17 januari 2022** tot **23 januari 2022** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
17/01/2022	MON	25/25R	25R/25R	1041-1136	Dringende werken op baan 25L, baan gesloten voor ongeveer 45m.
18/01/2022	TUE	25/19,25R	25/25R	0522-0600	Procedure verminderde zichtbaarheid van toepassing.
19/01/2022	WED	25/19,25R	25/25R	0006-0451	Procedure verminderde zichtbaarheid van toepassing.
		25/19,25R	25/25R	0451-0600	Mogelijke mistbanken, zichtbaarheid 300m.
20/01/2022	THU	25/19,25R	25/25R	0435-0600	Meer dan 7kts rugwind op baan 19.

**Renseignements fournis à titre indicatif
sans aucune reconnaissance préjudiciable**

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National

**Deze inlichtingen worden u
verstrekkt onder alle voorbehoud**

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enkel geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal

