

Deviaties 20/2022

Hierbij een overzicht van de deviaties van **16 mei 2022** tot **22 mei 2022** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
18/05/2022	MON	25/19,25R	07R/07L	2328-2400	Wind 080° 6-10kts; op hoogte wind 080°-110° 18kts.
19/05/2022	TUE	25/19,25R	07R/07L	0000-0403	Meteorologische condities op en rond de luchthaven.
		25/19,25R	25/25R	0420-0600	Baan 19 buiten limieten max zijwindcomponent.
20/05/2022	FRI	25/25R	01/07	0951-1305	Wind neemt toe uit het oosten en zal volgens de Meteodienst toenemen bij het naderen van het front.
21/05/2022	SAT	25/19,25R	25/25R	1721-1730	Andere reden.
22/05/2022	SUN	25/19,25R	25/25R	0600-0652	Verkeeraanvraag overschrijdt capaciteit geleverd door PRS.
		25/19,25R	07L/07R	1349-1600	Windlimieten aan de grond overschreden op de banen 25L/R.
		25/25R	07L/07R	1600-2120	Meteorologische condities op de luchthaven.

