

Deviaties 37/2022

Hierbij een overzicht van de deviaties van **12 september 2022** tot **18 september 2022** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
13/09/2022	TUE	25/25R	01/07	2224-2300	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/19,25R	01/07	2300-2400	Meteorologische condities op de luchthaven.
14/09/2022	WED	25/19,25R	01/07	0000-0600	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/25R	01/07	0600-1855	Meteorologische condities op de luchthaven.
17/09/2022	SAT	25/25R	25L/25R	1200-1250	Baan 25R gesloten voor landingen.
		25/19,25R	25/25R	1600-1837	Onbeschikbaarheid baan of taxiway.
18/09/2022	SUN	25/19,25R	25/25R	1305-1600	Wind 270°-280° 15-21 kts.



Renseignements fournis à titre indicatif sans aucune reconnaissance préjudiciable
 Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud
 Dit document is voor gebruik uitsluitend bestemd voor de afzender en mag vertrouwelijk of anderszins beschermd zijn. Het is niet toegestaan het te kopiëren, te verspreiden of openbaar te maken. Indien u niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen.

