

Deviaties 39/2022

Hierbij een overzicht van de deviaties van **26 september 2022** tot **2 oktober 2022** tijdens deze periode kon het preferentieel baangebruik (P.R.S.) niet worden toegepast op de luchthaven van Brussel-Nationaal, met name vanwege een overschrijding van de windnormen op banen 25R/L.

Het belangrijkste doel van de baanveranderingen is de veiligheid van het luchtverkeer te waarborgen, zodat vliegtuigen tegen de wind in kunnen opstijgen en landen.

Datum		PBG	Deviatie	Periode	Reden deviatie
		L/O	L/O		
27/09/2022	TUE	25/25R	25R/25R	1500-1816	Onbeschikbaarheid baan of taxiway (Notam A3385/22).
1/10/2022	SAT	25R/25R	19/25R	0143-0532	Meteorologische condities op de luchthaven.
		25/19,25R	25/25R	1600-1912	Wind 280° 17-22 kts. Zijwindlimieten voor gebruik baan 19 overschreden.
2/10/2022	SUN	25/19,25R	25/25R	0930-1600	Verkeersaanvraag overschrijdt limiet geleverd door PRS.
		19/19	25R/25R	2300-0000	Wind op hoogte 350° 10-15 kts. Op hoogte rugwind op baan 19.



Renseignements fournis à titre indicatif sans aucune reconnaissance préjudiciable
 Ce document ne peut en aucun cas être publié, transmis, répliqué ou utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans l'autorisation expresse du Service de Médiation du Gouvernement Fédéral pour l'Aéroport de Bruxelles-National.

Deze inlichtingen worden u verstrekt onder alle voorbehoud
 Dit document is voor uw raad te gebruiken en mag in geen enkel geval verspreid, gereproduceerd of openbaar worden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Ombudsdienst van de Federale Regering voor de Luchthaven Brussel-Nationaal.

