

Déviations 27/2023

Un aperçu des déviations du **3 juillet 2023** au **9 juillet 2023** pendant cette période le système préférentiel d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon permanente notamment en raison d'un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L.

Les changements de piste ont pour objectif principal d'assurer la sécurité du trafic aérien afin que les avions décollent et atterrissent face au vent.

Date	Jour	PRS	Déviation	Période	Raison déviation
		A/D	A/D		
03/07/023	LUN	25/25R	25R/25R	1630-1757	La piste 25L est indisponible. Voir NOTAM A3010/23 et A3011/23.
04/07/2023	MAR	25/19,25R	25/25R	0000-0135	Rafales 26kts.
06/07/2023	JEU	25/25R	25R/25R	1600-1729	La piste 25L est indisponible.
07/07/2023	VEN	25/25R	07/07L	1218-2157	Conditions météorologiques autour de l'aéroport.
			07R/07L	2157-2300	Conditions météorologiques autour de l'aéroport dans les couloirs d'approche et de départ.
		25R/25R	07R/07L	2300-0000	Suite.
08/07/2023	SAM	25R/25R	07R/07L	0000-0530	Conditions météorologiques autour de l'aéroport dans les couloirs d'approche et de départ.
		25/19,25R	25/25R	1600-1942	Vol de calibration piste 19.
09/07/2023	DIM	25/19,25R	25/25R	0600-0634	La demande de trafic dépasse la capacité du PRS.
			25L/25R	1030-1244	Activités spéciales.
			25/25R	1341-1600	Conditions météorologiques autour de l'aéroport.
		19/19	25/25R	2300-0000	La piste 19 est hors limites pour les décollages et atterrissages. Vent 300- 360° max 5kts. A 22H53 le vent devrait dépasser les limites de la RWY 19 jusqu'à 00h00.



Renseignements fournis à titre indicatif

Ce document ne peut en aucun cas être publié, transformé, utilisé dans un autre cadre que pour l'information exclusive de son destinataire sans une autorisation expresse du Service de Médiation du Gouverneure Ediche Joury Médianos de Beurelle, Matrical. verstrekt onder alle voorbehoud

Dit document is voor persoonlijk gebruik en mag in geen enke geval verspreid, gewijzigd noch gepubliceerd worden zonde deultdrukstelijke toestemming van de Ombuddienst van de

